



Nr. 94 /SAP/SAP/2015

La Spezia, 06 luglio 2015

AL SIG. QUESTORE

**Datore di Lavoro** della Questura di

LA SPEZIA

e, per conoscenza:

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

presso Questura di

LA SPEZIA

OGGETTO: Impianto di climatizzazione.

L'arrivo dell'estate e soprattutto l'arrivo delle alte temperature e dell'alto tasso di umidità di questi giorni nella provincia stanno mettendo a dura prova la permanenza all'interno degli uffici della Questura, per un mal funzionamento dell'impianto centrale di climatizzazione del tipo ventilconvettore Fan Coil.

La struttura dell'edificio, completamente a vetrata, rendono tale malfunzionamento ancora più consistente, credo non pochi problemi al personale all'interno dei vari uffici.

Il perdurare della situazione potrebbe scaturire in problematiche fisiche estemporanee.

E' improrogabile quindi, un intervento di questa O.S., quale RLS, inteso a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ottenere una situazioni di benessere nell'ambiente di lavoro è necessario garantire condizioni accettabili anche dal punto di vista del **microclima**, che insieme alla qualità dell'aria e all'illuminazione sono i parametri di valutazione della salubrità dell'ambiente stesso.

Per mantenere le tre condizioni sopra indicate è peraltro necessario avvalersi di appositi dispositivi di tipo meccanico e nella fattispecie del climatizzatore o del termo convettore, quindi al fine di ottenere il beneficio maggiore anche in termini di salute e sicurezza occorre mantenere efficiente l'impiantistica presente nella struttura.

**Non possiamo sottovalutare la valutazione dei rischi o del discomfort da microclima**, qualità dell'aria ed illuminazione.

Ricordiamo che il "**microclima**" è definito "*il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente locale e che – assieme a parametri individuali quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano.*

*Essendo l'attività metabolica strettamente legata al compito lavorativo non può essere considerata una variabile, possiamo definire – in base alle linee guida attuali – la Questura un ambiente di lavoro moderato ossia un luogo di lavoro ove non esistono specifiche esigenze produttive che , vincolando uno o più degli altri principali parametri microclimatici ( principalmente temperatura dell'aria , ma anche umidità relativa, velocità dell'aria, temperatura radiante e resistenza termica del vestiario) **impediscono un raggiungimento del comfort.***

Un microclima confortevole è quello che porta al cosiddetto “benessere termico” o semplicemente al confort o al benessere.

Le temperature alte, con alti tassi d'umidità, costringono il corpo a indici di variabilità di gradi percepiti molto alta che può determinare disagio e malessere, così come condizioni di stress termico che sfociano in vere e proprie patologie, considerando anche le particolari situazioni fisiologiche cui è sottoposto parte del personale femminile con l'avanzare dell'età.

Si segnala poi, che nel periodo estivo con temperature eccezionali è indispensabile mantenere attivo il sistema di climatizzazione presso la vigilanza al piano “O”, **auspicando che nella realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del piano pilotis sia previsto un sistema di climatizzazione autonomo per i locali degli addetti alla vigilanza della Questura, così come già attivo presso la Centrale Operativa.**

Per quanto precede, si chiede un intervento mirato a ripristinare in modo ottimale il sistema di climatizzazione dell'aria **in tempi brevi**, interessando – se del caso – anche la locale Prefettura.

Infine, si comunica che domani, martedì 07 luglio 2015, l'RLS SAP Maurizio BARONI effettuerà un accesso in Questura per verificare quanto sopra esposto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
Elena DOLFI